



TRADUZIONI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037843

ART. CODE: 1701515  
GTIN: 4049657037843


[contact@clearplus.ch](mailto:contact@clearplus.ch)

[www.clearplus.ch](http://www.clearplus.ch)


#### COMPRESO NELLA FORNITURA



#### ATTREZZI NECESSARI




1




SEGNARE LA  
POSIZIONE DEI  
FORI PRIMA DI  
FORARE IL MURO.

2




FORARE IL MURO NEI  
PUNTI  
PRECEDENTEMENTE  
SEGNATI.

3




INSERIRE I TASSELLI  
AD ESPANSIONE IN  
CIASCUN FORO.

4




FISSARE IL  
DISTRIBUTORE ALLA  
PARETE E SERRARE  
LE VITI.



**ISTRUZIONI PER L'USO**

**1**



DISTRIBUTORE E  
ACCESSORI.




**2**




UTILIZZARE LA CHIAVE  
PER APRIRE IL  
DISTRIBUTORE.

**3**




VISUALE INTERNA.

**4**




POSIZIONARE LA  
CARTA PIEGATA  
ALL'INTERNO DEL  
DISTRIBUTORE.

**5**



ASSICURARSI CHE LA  
CARTA SIA  
POSIZIONATA IN  
MODO DA ESSERE  
DISTESA E NON  
COMPRESSA.

**6**



CHIUDERE IL  
DISTRIBUTORE E  
ASSICURARSI CHE  
SCATTI NELLA  
POSIZIONE CORRETTA.

**7**



ESTRARRE DELICATAMENTE I FOGLI DAL DISTRIBUTORE, UNO ALLA VOLTA.

**MATERIALE DI CONSUMO CONSIGLIATO**

CARTA IGIENICA PIEGATA CLEAR+

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA**

PER PULIRE IL DISTRIBUTORE UTILIZZARE UNICAMENTE DETERGENTI DELICATI E PANNI MORBIDI. DETERGENTI ABRASIVI O SPAZZOLE RIGIDE POSSONO DANNEGGIARE LA SUPERFICIE E ALTERARE LA FUNZIONALITÀ.

**SMALTIMENTO**

ALLA FINE DELLA VITA UTILE, SMALTIRE IL DISTRIBUTORE IN MODO ECOLOGICO. SEGUIRE LE NORMATIVE E LE LINEE GUIDA LOCALI PER LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI IN PLASTICA. ALCUNE LOCALITÀ DISPONGONO DI PUNTI DI RACCOLTA O PROGRAMMI DI RICICLAGGIO PER QUESTI MATERIALI. IN CASO DI DOMANDE SULLO SMALTIMENTO DEL DISTRIBUTORE O PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE IL PRODUTTORE CHE FORNIRÀ ASSISTENZA.

**RISOLUZIONE DI PROBLEMI**

<b>PROBLEMA</b>	<b>SOLUZIONE</b>
È DIFFICILE ESTRARRE LA CARTA PIEGATA E/O ESCONO PIÙ FOGLI DI CARTA, INVECE CHE UN SINGOLO FOGLIO PER VOLTA.	<ul style="list-style-type: none"><li>+ LA CARTA PIEGATA POTREBBE NON SODDISFARE LE SPECIFICHE NECESSARIE. LE DIMENSIONI MASSIME DELLA CARTA PIEGATA SONO 110 MM (P) X 110 MM (L) X 240 MM (A).</li><li>+ LA CARTA POTREBBE ESSERE COMPRESSA E NON DISTESA ALL'INTERNO DISTRIBUTORE. RIDURRE IL NUMERO DI FOGLI PRESENTI NEL DISTRIBUTORE PER GARANTIRE UN'EROGAZIONE CORRETTA DELLA CARTA.</li></ul>